

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ №5»

ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, шоссе Обьездное, 3
тел.: (34370) 66543, 66554, 66537, 66693; факс: (34370) 66539, 66547
электронный адрес: ogpn-sufps5@mail.ru;
телефон доверия: (34370) 66694

г. Новоуральск
шоссе Обьездное, 3
(место составления акта)

« 18 » марта 20 21 г.
(дата составления акта)
10 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя**
№ 8

По адресу/адресам: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16

Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16, стр. 2;

Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16, стр. 3;

Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16, стр. 5;

Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16, стр. 6

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от «11» февраля 2021 года № 8 заместителя руководителя
органа федерального государственного пожарного надзора Федерального государственного
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
казённого учреждения «Специальное управление ФПС №5 МЧС России»

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №53» (далее - МАОУ «Школа-интернат № 53») ОГРН 1026601724533, ИНН 6629012280, по соблюдению требований пожарной безопасности на используемых, в процессе осуществления своей деятельности, объектах защиты – здания школы, расположенные по адресам:

Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16 (категория высокого риска);

Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16, стр. 2 (категория высокого риска);

Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16, стр. 3 (категория высокого риска);

Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16, стр. 5 (категория высокого риска);

Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16, стр. 6 (категория высокого риска).

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

4 рабочих дня / 04 часа 23 минуты

С/И/У

Акт составлен: отделом федерального государственного пожарного надзора
Федерального государственного казённого учреждения «Специальное управление
ФПС №5 МЧС России», 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, шоссе Обьездное, 3,
тел.: (34370) 66543, 66554, 66537, 66693; факс: (34370) 66537, 66539, 66547,
телефон доверия: (34370) 66694 электронный адрес: ogpn-sufps5@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы) :
(заполняется при проведении выездной проверки)

О проведении проверки юридическое лицо Муниципальное автономное
 общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №53» извещено 12 февраля 2021 года.
 Копия распоряжения и служебное удостоверение представлены зам. директору по АХР
 МАОУ «Школа-интернат № 53» Демченко Андрею Владимировичу «15» марта 2021 года в
 11 часов 40 минут. *Демченко*

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
 проведения проверки:**

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Долгих Андрей Владиславович –
старший инженер отделения организации и осуществления федерального государственного
пожарного надзора отдела ФГПН, государственный инспектор ФГКУ «Специальное
управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору;
Мезянкин Кирилл Сергеевич - инспектор отделения организации и осуществления
федерального государственного пожарного надзора отдела ФГПН, государственный инспектор
ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае
 привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности
 экспертов и/или наименование организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа
 по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Демченко Андрей Владимирович –
Зам. директора по АХР МАОУ «Школа-интернат № 53»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
 представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
 саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших
 при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

В ходе проведения проверки: объектов защиты – Муниципального автономного
 общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №53»

**выявлены нарушения обязательных требований или требований,
 установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
 (нормативных) правовых актов:** **ВЫЯВЛЕНЫ**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16:

1. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах территории МАОУ «Школа-интернат № 53», а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, а также не обеспечено ручное открывание при организации круглосуточного персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки, чем нарушены требования п 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв.

ДМ

постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Лица, допустившие нарушения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №53»; заместитель директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №53» по АХР

Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16 стр. 5:

2. На объекте защиты МАОУ «Школа-интернат №53» поверхностное покрытие пола спального корпуса – пути эвакуации:

На первом этаже: коридор № 5, рекреация 7, часть рекреации № 10 в районе помещения 2104, часть рекреации № 13 в районе помещения 4101, коридор № 14, рекреация № 16, коридор № 17 из поэтажного плана БТИ спального корпуса.

На втором этаже: коридор и рекреации № 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 из поэтажного плана БТИ спального корпуса.

На третьем этаже: часть коридора № 1 от помещения 1301 до помещения 1303, часть рекреации № 3 в районе помещения 2301, коридор № 4 в районе помещений 2302, 2303, 2310, 2309, 2308, 2306, 2307, часть рекреации № 6 в районе помещения 2304, 2305, коридор № 7, рекреация № 9, часть рекреации № 12 в районе помещения 4306, часть коридора № 13 от помещения 5303 до помещения 5306 из поэтажного плана БТИ спального корпуса.

На четвертом этаже: часть коридора № 1 от помещения 1401 до помещения 1407, часть рекреации № 3 в районе помещения 2401, часть рекреации № 6 в районе помещения 2404, коридор № 7, рекреация № 9, коридор № 10, рекреация № 12, коридор № 13 из поэтажного плана БТИ спального корпуса интерната

выполнено горючими материалами (линолеум) с неустановленными показателями пожарной опасности, чем нарушены требования ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которое устанавливает не более высокие требования чем п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».


Лица, допустившие нарушения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №53»; заместитель директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №53» по АХР

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не направлялись

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Примечание: проверочный лист заполняется с п.1 по п.3, остальные пункты считать утратившими силу с 01.01.2021 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 № 1034

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание от 18.03.2021 № 8/1/1 на л. в 1 экз.
2. Проверочный лист

Подписи лиц, проводивших проверку:



 Долгих Андрей Владиславович –

 старший инженер отделения организации и

 осуществления федерального государственного

 пожарного надзора отдела ФГПН, государственный

 инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС

 №5

 МЧС России» по пожарному надзору



 Мезянкин Кирилл Сергеевич –

 инспектор отделения организации и осуществления

 федерального государственного пожарного надзора

 отдела ФГПН, государственный инспектор ФГКУ

 «Специальное управление ФПС №5 МЧС России»

 по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): Заместитель директора МАОУ «Школа-интернат № 53» Демченко Андрей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 18 » 03 20 21 г.

Демченко

 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки :

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 5»

ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, шоссе Объездное, 3
тел.: (34370) 66543, 66554, 66537, 66693; факс: (34370) 66539, 66547
электронный адрес: ogpn-sufps5@mail.ru;
телефон доверия: (34370) 66694

Предписание № 8 / 1 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Школа-интернат №53»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

ОГРН 1026601724533, ИНН 6629012280

отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

юридический адрес: Российская Федерация, 624130, Свердловская область,

г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16

**во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора
ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному**

(наименование органа ГПН)

**надзору № 8 от « 11 » февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 40 мин.
« 15 » марта 2021 г. по 10 ч. 00 мин. « 18 » марта 2021 г.**

**государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по
(должность, звание, фамилия, имя отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
пожарному надзору капитаном внутренней службы Долгих Андреем Владиславовичем;**

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

**государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по
пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Мезянкиным Кириллом Сергеевичем**

была проведена плановая выездная проверка в отношении деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №53», осуществляющего свою деятельность на объектах расположенных по адресам:

624130 Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16 (категория высокого риска);

624130 Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16, стр. 2 (категория высокого риска);

624130 Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16, стр. 3 (категория высокого риска);

624130 Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16, стр. 5 (категория высокого риска);

624130 Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16, стр. 6 (категория высокого риска).

совместно с: **Зам. директора по АХР Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №53» Демченко Андреем Владимировичем**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Место выявленных нарушений: здание Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №53» расположенное по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16.				
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах территории МАОУ «Школа-интернат №53», а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, а также не обеспечено ручное открывание при организации круглосуточного персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	31.08.2022	
Место выявленных нарушений: здание Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №53» расположенное по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16 стр. 5.				
2.	<p>2. На первом этаже: коридор № 5, рекреация 7, часть рекреации № 10 в районе помещения 2104, часть рекреации № 13 в районе помещения 4101, коридор № 14, рекреация № 16, коридор № 17 из поэтажного плана БТИ спального корпуса.</p> <p>На втором этаже: коридор и рекреации № 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 из поэтажного плана БТИ спального корпуса.</p> <p>На третьем этаже: часть коридора № 1 от помещения 1301 до помещения 1303, часть рекреации № 3 в районе помещения 2301, коридор № 4 в районе помещений 2302, 2303, 2310, 2309, 2308, 2306, 2307, часть рекреации № 6 в районе помещения 2304, 2305, коридор № 7, рекреация № 9, часть рекреации № 12 в районе помещения 4306, часть коридора № 13 от помещения 5303 до помещения 5306 из поэтажного плана БТИ спального корпуса.</p> <p>На четвертом этаже: часть коридора № 1 от помещения 1401 до помещения 1407, часть рекреации № 3 в районе помещения 2401, часть рекреации № 6 в районе помещения 2404, коридор № 7, рекреация № 9, коридор № 10, рекреация № 12, коридор № 13 из поэтажного плана БТИ спального корпуса интерната</p> <p>выполнено горючими материалами (линолеум) с неустановленными показателями пожарной опасности</p>	ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которое устанавливает не более высокие требования чем п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	18.08.2023	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилого фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор
ФГКУ «Специальное управление ФПС №5
МЧС России» по пожарному надзору
« 18 » марта 20 21 года


А.В. Долгих
(подпись)
М.П.


Государственный инспектор
ФГКУ «Специальное управление ФПС №5
МЧС России» по пожарному надзору
« 18 » марта 20 21 года


К.С. Мезянкин
(подпись)
М.П.

Предписание для исполнения получил(а):



(подпись)
« 18 » 03 20 21 года



Долгих А.В.
(должность, фамилия, инициалы)